

Ariane ne décollera pas comme prévu ce 30 mai 2008

Au cours des derniers contrôles précédant le lancement d'Ariane 5 ECA – Skynet 5C – Turksat 3A, le résultat d'un test sur le logiciel du lanceur est apparu comme non-conforme.

Arianespace a donc décidé d'interrompre les opérations de lancement. Le lanceur et les 2 satellites sont en condition de sécurité. Une nouvelle date sera annoncée dès que possible.

Source et suite ici

Par

Publié sur Cafeduweb - Archives le vendredi 30 mai 2008

Consultable en ligne : <http://archives.cafeduweb.com/lire/8484-ariane-decollera-pas-comme-prevu-ce-30-mai-2008.html>